

# INSTALACIÓN MI-440 (Calentamiento por Resistencias)



Conexión 5P 20 A  
Sección de cable 6 mm<sup>2</sup>  
Potencia: 14 KW



Red aire

Termina  
en llave 1/2"  
rosca hembra

Equipo de resistencias 4 x 3.000W



Secador  
de aire



Compresor